

Guias

Catálogo Geral de Perfis de Vedantes

Guias | Guides | Guías | Guidage




V92 | Guias POM

Material	POM
Aplicação	Camisa ● Piston ●
Pressão (Bar)	400
Temperatura (°C)	-30 a +125
Velocidade (m/s)	≤ 1,0



V93 | Guias RF

Material	Resina Fenólica
Aplicação	Camisa ● Piston ●
Pressão (Bar)	1200
Temperatura (°C)	-40 a +130
Velocidade (m/s)	≤ 1,0




V95 | Guias RP

Material	Resina Poliéster
Aplicação	Camisa ● Piston ●
Pressão (Bar)	1200
Temperatura (°C)	-40 a +120
Velocidade (m/s)	≤ 1,0





V94 | Guias IL POM

Material	POM
Aplicação	Camisa ● Piston ●
Pressão (Bar)	400
Temperatura (°C)	-40 a +110
Velocidade (m/s)	≤ 1,0




V96 | Guias IT POM

Material	POM
Aplicação	Camisa ● Piston ●
Pressão (Bar)	400
Temperatura (°C)	-40 a +110
Velocidade (m/s)	≤ 1,0



FTI | Fita Guia PTFE

Material	PTFE
Aplicação	Camisa ● Piston ●
Pressão (Bar)	-
Temperatura (°C)	-30 a +105
Velocidade (m/s)	≤ 1,0



FTTI | Fita Guia RP

Material	Resina Poliéster
Aplicação	Camisa ● Piston ●
Pressão (Bar)	-
Temperatura (°C)	-40 a +120
Velocidade (m/s)	≤ 1,0

